

# Calibratori di pressione 717/718/718Ex

FLUKE®



Fluke 718

Fluke 718Ex

Fluke 717



## Alzate la pressione

### Calibratori di pressione 717

- Misura di pressione, 0,05% fondo scala con sensore interno
  - Connettore di pressione 1/8 NPT
  - Compatibile con gas e liquidi non corrosivi
- Misura di pressione fino a 700 bar utilizzando qualsiasi Modulo di pressione Fluke-700Pxx
- Ampia gamma di unità di misura selezionabile per la pressione
- Misure di corrente con una precisione dello 0,015% ed una risoluzione dello 0,001 mA
- Misura simultanea di pressione e corrente per facilitare l'esecuzione dei test p/I o I/p
- alimentazione loop 24 volt
- Funzioni Zero, Min-Max, Hold e Damping
- Il test dell'interruttore di precisione cattura i valori di settaggio di azzeramento e di fuori gamma.

### Calibratori di pressione 718

- Tutte le funzioni del Fluke 717 plus
- La nuova pompa di pressione/depressione manuale integrata, con regolazione e valvola di scarico, garantisce una maggiore protezione dai danni ed è facile da pulire

### Fluke 718Ex 30G e 100G Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca

- Tutte le funzioni del Fluke 718
- Per l'utilizzo in aree soggette a rischio di esplosione
- Certificazione Atex (Ex II 1G EEx ia IIC T4)
- Compatibile con otto moduli di pressione a sicurezza intrinseca

## Specifiche

Model	Gamma	Risoluzione	Sovrapressione
718 1G	-68,9 mbar a 68,9 mbar	0,001 mbar	Sovrapressione 5xFS
718 30G	-850 mbar a 2 bar	0,1 mbar	Sovrapressione 2xFS
718 100G	-850 mbar a 7 bar	0,1 mbar	Sovrapressione 2xFS
718 300G	-850 mbar a 20 bar	1 mbar	Sovrapressione 375 PSI, 25 bar
717 1G	-68,9 mbar a 68,9 mbar	0,001 mbar	Sovrapressione 5xFS
717 30G	-850 mbar a 2 bar	0,1 mbar	Sovrapressione 2xFS
717 100G	-850 mbar a 7 bar	0,1 mbar	Sovrapressione 2xFS
717 300G	-850 mbar a 20 bar	1 mbar	Sovrapressione 375 PSI, 25 bar
717 500G	0 mbar a 34,5 bar	1 mbar	Sovrapressione 2xFS
717 1000G	0 mbar a 69 bar	1 mbar	Sovrapressione 2xFS
717 1500G	0 bar a 103,4 bar	0,01 bar	Sovrapressione 2xFS
717 3000G	0 bar a 207 bar	0,01 bar	Sovrapressione 2xFS
717 5000G	0 bar a 345 bar	0,01 bar	Sovrapressione 2xFS

**Supporta unità di pressione:** psi, in. H<sub>2</sub>O(4 °C), in. H<sub>2</sub>O(20 °C), cm H<sub>2</sub>O(4 °C), cm H<sub>2</sub>O(20 °C), bar mBar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm<sup>2</sup>

**Fluke 718:** solo gas non corrosivi

**Tensione massima:** 30 V

**Temperatura operativa:** -10 °C ... 55 °C

**Sicurezza:** CSA C22.2 No. 1010.1:1992

**EMC:** EN50082-1:1992 e EN55022:1994 Classe B

**Fluke 717:** per uso con gas e liquidi non corrosivi

**Fluke 718:** per uso con gas non corrosivi

**717**

**Dimensioni (AxLxP):** 201 mm x 98 mm x 52 mm

**Peso:** 600 g

**Garanzia:** 3 anni

**718/718Ex**

**Dimensioni (AxLxP):** 216 mm x 94 mm x 66 mm

**Peso:** 992 g

**Garanzia 718:** 3 anni

**Garanzia 718Ex:** 1 anno

### Accessori a corredo

Guscio giallo (H80M senza gancio), puntali TL75, pinzette a coccodrillo AC72, batteria alcalina da 9 V (nei 718 sono incluse due batterie) e manuale d'uso.

718: guscio protettivo giallo, 718Ex: guscio protettivo rosso, puntali TL75 e pinzette a coccodrillo AC72, due batterie da 9 V, manuale d'uso su CD-ROM.

### Informazioni per l'ordine

Fluke 718 1G Calibratore di pressione  
 Fluke 718 30G Calibratore di pressione  
 Fluke 718 100G Calibratore di pressione  
 Fluke 718 300G Calibratore di pressione  
 Fluke 718Ex 30G Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca  
 Fluke 718Ex 100G Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca

Fluke 717 1G Calibratore di pressione  
 Fluke 717 30G Calibratore di pressione  
 Fluke 717 100G Calibratore di pressione  
 Fluke 717 300G Calibratore di pressione  
 Fluke 717 500G Calibratore di pressione  
 Fluke 717 1000G Calibratore di pressione  
 Fluke 717 1500G Calibratore di pressione  
 Fluke 717 3000G Calibratore di pressione  
 Fluke 717 5000G Calibratore di pressione

### Accessori consigliati

(non per gli ambienti pericolosi)



C43 (718)



C125 (717)



TL220



700P27



700LTP