

Fatti su misura

4 Nuovi multimetri per le vostre esigenze



Fluke Italy S.r.l.

Viale Lombardia 218 20047 Brugherio

Tel: 039.28973.1 Fax: 039.2873556 E-mail: info@it.fluke.nl

www.fluke.it



Multimetri digitali serie 110



Fluke 117











Accessori in dotazione

Puntali con terminali a molla da 4 mm e punta protettiva, guscio protettivo, batteria da 9 V installata e manuale d'uso

Informazioni per l'ordine

| | | | _ | | |
|-------|-----|------------|---|------|-----|
| Fluke | 114 | Multimetro | а | vero | RMS |
| Fluke | 115 | Multimetro | a | vero | RMS |
| Fluke | 116 | Multimetro | а | vero | RMS |
| Fluke | 117 | Multimetro | а | vero | RMS |

Novità

Design compatto ed ergonomico utilizzabile con una sola mano

La serie 110 comprende quattro DMM a vero valore RMS, ciascuno progettato per tipologie specifiche di utenti, in modo da soddisfare con precisione le loro esigenze. Questi strumenti compatti si possono utilizzare con una sola mano e sono provvisti di un display retroilluminato con grandi cifre di immediata lettura.

117 Multimetro per elettricisti con rivelatore di tensione senza contatto

Il modello 117 è consigliato per gli elettricisti che lavorano in strutture commerciali, scuole, ospedali, ecc. E' dotato di funzioni supplementari come il rilevamento della tensione senza contatto, che consente di effettuare il proprio lavoro in modo più rapido e sicuro.

116 Multimetro con misure di temperatura e microAmpere

Il modello 116 è studiato per i tecnici che si occupano di sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC). Offre misure di temperatura e corrente nell'ordine dei microampere. consentendo una ricerca quasti rapida in caso di problemi su sensori di impianti HVAC.

115 Multimetro per i test sul campo

Il modello 115, ideale per un uso quotidiano, è un multimetro ottimizzato per le prove elettriche ed elettroniche durante l'assistenza sul campo, per impieghi industriali e per applicazioni ordinarie nelle quali sono indispensabili un maggior numero di funzioni rispetto a quelle di base.

114 Multimetro elettrico

Il modello 114 è ideale per la ricerca dei guasti elettrici e per le semplici prove 'passa / non passa' durante i collaudi elettrici in strutture residenziali/commerciali. Dispone di tutte le funzioni di base, più una funzione speciale per la prevenzione di misure errate dovute alle tensioni parassite.

Caratteristiche

| | 114 | 115 | 116 | 117 |
|---|------|------|------|------|
| Misure a vero RMS | AC | AC | AC | AC |
| Punti | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Retroilluminazione | • | • | • | • |
| Istogramma tipo analogico | • | • | • | • |
| AutoVolt: selezione automatica della tensione AC/DC | • | | • | • |
| VoltAlert™, rilevamento della tensione senza contatto | | | | • |
| Termometro incorporato per applicazioni HVAC | | | • | |
| LoZ: bassa impedenza di ingresso per la prevenzione delle tensioni parassite | • | | • | • |
| Funzioni Min/Max/Media per registrare le fluttuazioni dei segnali | • | • | • | • |
| Resistenza, continuità | • | • | • | • |
| Prova di frequenza, capacità e diodi | | • | • | • |
| Misura di microampere per sensori di fiamma | | | • | |
| Funzione "Display Hold" | • | • | • | • |
| Selezione automatica e manuale della gamma | • | • | • | • |
| Indicazione di batteria esaurita | • | • | • | • |
| Custodia compatta con guscio asportabile | • | • | • | • |

Specifiche

(Fare riferimento al sito web Fluke per le specifiche più dettagliate)

| Funzioni | Massimo | Risoluzione massima |
|-------------|--------------|---------------------|
| Tensione DC | 600 V | 1 mV |
| Tensione AC | 600 V | 1 mV |
| Corrente DC | 10,00 A | 1 mA |
| Corrente AC | 10,00 A | 0,01 A |
| Resistenza | 40 MΩ | 0,1 Ω |
| Capacità | 10000 μF | 1 nF |
| Frequenza | 50 kHz | 0,01 Hz |
| Temperatura | -40°C/+400°C | 0,1°C |

Per ogni funzione le precisioni fornite sono quelle migliori

Tipo di batterie: 9 V alcaline, durata tipica 400 ore Dimensioni (AxLxP): 167 mm x 84 mm x 46 mm

| 114 | 115 | 116 | 117 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
| ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) |
| | ±(1,0%+3) | | ±(1,0%+3) |
| | ±(1,5%+3) | | ±(1,5%+3) |
| ±(0,9%+1) | ±(0,9%+1) | ±(0,9%+1) | ±(0,9%+1) |
| | ±(1,9%+2) | ±(1,9%+2) | ±(1,9%+2) |
| | ±(0,1%+2) | ±(0,1%+2) | ±(0,1%+2) |
| | | ±(1,0%+2) | |

Peso: 0,55 kg (comprese le batterie) Garanzia di tre anni

Accessori consigliati







